

ARDEX B 24^{MC}

Mortier pour rampe en béton
Mortier à truelle pour réparation
de béton horizontal

Caractéristiques principales

- Inhibiteur de corrosion intégré
- Garde la forme pour réparer les rampes et les balcons. Facile à appliquer
- Convient aux applications commerciales, institutionnelles et résidentielles à logements multiples à service normal

Installation

- **Proportion de mélange :** 3,785 à 4,022 l (4 à 4,25 pintes) d'eau par sac de 25 kg (55 lb)
- **Couverture :** 0,01 m³ par sac de 25 kg (0,46 pi³ par sac de 55 lb)
2,04 m² par sac de 25 kg à 6 mm (22 pi² par sac de 55 lb à 1/4 po)
- **Résistance à la compression :** (norme ASTM C109)
Sept jours : 478 kg/cm² (6800 lb/pi²)
28 jours : 555 kg/cm² (7900 lb/pi²)
- **Vie en pot/ temps de travail :** 25 à 45 minutes
- **Temps avant la circulation :** Circulation piétonnière légère : Deux à quatre heures
Circulation piétonnière normale : Trois jours
Circulation complète, dont les charges roulantes : Cinq à sept jours
- **Couche ou joint d'étanchéité (minimum) :** Trois à sept jours
- **Couleur :** Gris

Pour une documentation technique complète, veuillez consulter le relevé des données techniques à l'adresse suivante www.ardexamericas.com/fr



ARDEX Amériques
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com

systemONE[™]
warranty

